


هادی بیگانه چیست؟



هادی بیگانه:

بدنه ها و قسمت های هادی که:

- هادی (فلزی) بوده،
- جزء تأسیسات الکتریکی نیستند،
- قادرند پتانسیل را که معمولاً پتانسیل زمین است در معرض تماس قرار دهند.

بنابراین در صورتی که مقاومت یک هادی نسبت به زمین در محیط عادی بیش از ۲۲ کیلوواهم و در محیط مرطوب بیش از ۴۶ کیلوواهم باشد، می‌توان نتیجه گرفت که آن هادی پتانسیل زمین را در معرض تماس قرار نمی‌دهد. این مقاومت به کمک دستگاه سنجش مقاومت عایقی و بین هادی مورد نظر و نزدیکترین هادی حفاظتی سنجیده می‌شود.
(از تأثیرات صاعقه صرف نظر شده)


منبع: IEE Guidance Note 5

چه اجسام فلزی را باید در همبندی شرکت دهیم؟


هادی بیگانه، قسمت های فلزی ای است که قادر است پتانسیل را که معمولاً پتانسیل زمین است در معرض تماس قرار دهد و این هادی بخشی از تأسیسات الکتریکی نمی‌باشد.

هادی بیگانه توانایی هدایت جریان الکتریکی را دارد. برای نمونه می‌توان لوله های فلزی خدمات رسانی «آب، گاز و ...» و اسکلت فلزی ساختمان را نام برد.

همانطور که اشاره شد هادی بیگانه بخشی از تأسیسات الکتریکی نیست، بنابراین انتظار نداریم که تحت شرایط خطا "برق دار" شود. در بحث ما، منظور ما از "برق دار" رسیدن به پتانسیل بالای **صفرولت** است که بسته به شرایط موجود این اختلاف پتانسیل موجب ایجاد جریان خطرناکی از مسیر بدن یک شخص و یا یک حیوان می‌شود.



آنچه جریان خطرناکی را تشکیل می‌دهد به شرایط بستگی دارد اما معمولاً مقدار مورد نظر ۱۰ میلیآمپر است. این مقدار آستانه واکنش‌های عضلانی برای اکثر مردم است. اگر جریانی بالاتر از این مقدار از بدن شما عبور کند، ممکن است نتوانید عضلات خود را کنترل کرده و از منبع برق گرفتگی جدا شوید.



اگر جریان عبوری از بدن بیش از ۱۰ میلیآمپر نباشد، تقریباً می‌توانیم بگوییم که شخص در شرایط ایمنی قرار دارد. البته این گفته در حالت کلی صحیح نیست و به شرایط بستگی دارد، اما با استفاده از مثال زیر ما می‌توانیم تشخیص دهیم که آیا جسم فلزی‌ای که جزء تاسیسات الکتریکی ساختمان نیست احتیاج به همبندی دارد یا خیر.

ما می‌خواهیم جریان I_b کمتر از ۱۰ میلیآمپر (0.01A) باشد. بنابراین داریم:

$$I_b < 0.01 < U_0 / (R_b + R_x)$$

I_b = مقدار جریان عبوری از بدن بر حسب آمپر

R_b = مقاومت بدن بر حسب اهم

R_x = مقاومت جسم فلزی نسبت به زمین

ما می‌توانیم این معادله را به صورت زیر تنظیم کنیم:

$$R_x > (U_0 / I_b) - R_b$$

اکنون مقادیر پیش فرض را در معادله قرار می‌دهیم، در نتیجه خواهیم داشت:

($230 / 0.01 - 1000$) $Rx > 22000$ اهم یا 22 کیلو اهم.

IEC60479-1 & IEE Guidance Note 5

در صورتی که مقاومت یک هادی نسبت به زمین در محیط عادی بیش از $22\text{K}\Omega$ و در محیط مرطوب بیش از $46\text{K}\Omega$ باشد، می‌توان نتیجه گرفت که آن هادی پتانسیل زمین را در معرض تماس قرار نمی‌دهد و جزو هادی بیکانه محسوب نمی‌شود که این مقدار مقاومت توسط دستگاه مقاومت عایقی سنجیده می‌شود.

نتیجه گیری:

در صورتی که با انجام آزمون مقاومت عایقی مقدار مقاومت جسم فلزی تحت آزمون از مقادیر فوق بیشتر باشد آن جسم هادی بیکانه نمی‌باشد.

جدول سطح مقطع هادی های مورد نیاز در استفاده از همبندی تکمیلی در تاسیسات مسکونی

سطح مقطع هادی حفاظتی		سطح مقطع هادی همبندی تکمیلی
1.5 mm^2	---	2.5 mm^2
2.5 mm^2	---	2.5 mm^2
4 mm^2	$\times \frac{1}{2}$	2.5 mm^2
6 mm^2	$\times \frac{1}{2}$	4 mm^2
10 mm^2	$\times \frac{1}{2}$	6 mm^2
16 mm^2	$\times \frac{1}{2}$	10 mm^2
25 mm^2	$\times \frac{1}{2}$	16 mm^2
35 mm^2	$\times \frac{1}{2}$	25 mm^2
50 mm^2	$\times \frac{1}{2}$	25 mm^2
70 mm^2	$\times \frac{1}{2}$	35 mm^2

✓ در همبندی تکمیلی هادی با سطح مقطع 1.5 میلیمتر مربع وجود ندارد.

✓ کمترین سطح مقطع برای همبندی تکمیلی که هادی ها دارای حفاظت مکانیکی هستند، 2.5 میلیمتر مربع است.

✓ کمترین سطح مقطع برای همبندی تکمیلی که هادی ها دارای حفاظت مکانیکی نیستند، 4 میلیمتر مربع است.

✓ کمترین سطح مقطع برای همبندی تکمیلی که قرار است در حمام و محیط مرطوب مورد استفاده قرار بگیرد، 4 میلیمتر مربع است.

✓ کمترین سطح مقطع برای همبندی تکمیلی بین دستگاه های برقی و هادی بیکانه، نباید کمتر از نصف سطح مقطع هادی حفاظتی دستگاه باشد.

✓ کمترین سطح مقطع برای همبندی تکمیلی بین دستگاه های برقی، نباید از کوچکترین هادی حفاظتی بین دو دستگاه کمتر باشد.